

Lote 2 parcelación la cabaña, vereda guayabal (Pereira)

Se realiza, revisión superficial de los enceres encontrados en el predio, los cuales están acomodados en 2 puntos fuera de la casa, entre ellos están:

- 89 cilla aproximadamente
- 24 mesas aproximadamente
- 5 cuadros
- 3 cómodas
- 1 barra
- 1 mesa metálica
- 1 lava vajillas metálico
- 1 ducto extractor
- 1 parrilla o asador
- 2 fogones (1 de 1 puesto + 1 de 3 puestos)
- 2 cilindros de gas
- 2 juegos de rana
- 1 nevera pequeña
- 1 asador giratorio

Entre otros

Se anexa registro fotográfico.





Se anexa registro fotográfico general del inmueble







Se resalta que los vecinos se quejan de un mal olor que al parecer proviene de este predio, pues segun uno de los vecinos el pozo del sistema septic esta colapsado, por ende se rebosan las aguas negras del mismo, por otro lado en las ocasiones en las que se le realizaba mantenimiento a la piscina, el residuo sobrante del mantenimiento terminaba en la vía de la parcelación pues al parecer esto no tiene anexo de aguas, por ultimo, se encontro desmantelado el cuarto de maquinas, motobomba desconectada y sistemas e arenas de filtrado derramado en el piso.